

UBND TỈNH YÊN BÁI  
**SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Số: **892**/SGTVT-QLKCHTGT  
Vv trả lời câu hỏi của công dân,  
doanh nghiệp trên Cổng Thông tin  
điện tử.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Yên Bái, ngày **27** tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Ngày 23/7/2018, Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 64/CTTĐT-KT-DLĐT ngày 19/7/2018 của Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc trả lời câu hỏi của công dân Nguyễn Trọng Nghĩa, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với nội dung: Kiểm tra hiện trạng và tiến hành sửa chữa tuyến đường đoạn từ dốc Ông Điều (thôn Trung Tâm) đến trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Tuyến đường ĐT.175 (đường An Thịnh - Bản Hèo) có chiều dài L=56Km, trong đó Sở Giao thông vận tải quản lý 38,5Km (Km0+00 -:- Km38+500), Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn quản lý 17,5Km (Km38+500 -:- Km56+00). Đoạn từ thôn Trung Tâm (khu vực Chợ xã An Thịnh) đến trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng (đoạn Km3+500 - Km5+100), được đầu tư với kết cấu mặt đường láng nhựa, hoàn thành năm 2009. Do đoạn đường qua khu vực trên được đầu tư xây dựng đã lâu (khoảng 9 năm) và trong những năm gần đây có nhiều xe chở vật liệu đi qua tuyến đường trên làm cho mặt đường xuống cấp, hư hỏng, gây khó khăn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Trong năm 2016, tại khu vực Chợ xã An Thịnh, Sở Giao thông vận tải đã đầu tư xây dựng rãnh thoát nước (rãnh bê tông hờ). Sau khi rãnh được xây dựng xong, các hộ dân dọc tuyến đã lắp đặt tấm bản kín trên hệ thống rãnh dọc, không để các khe thoát nước từ mặt đường vào rãnh; coi nới thành rãnh cao hơn mặt đường khiến nước mặt đường không chảy vào rãnh; việc rửa xe, xả thải nước sinh hoạt trên hành lang dẫn đến nước chảy trực tiếp ra mặt đường cũng là nguyên nhân gây xói lở mặt đường.

Việc xuất hiện các hư hỏng mặt đường tại khu vực nêu trên, Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ chỉ đạo đơn vị quản lý đường đang khẩn trương khắc phục bằng cách sử dụng cấp phối để sửa chữa các hư hỏng mặt đường giúp người dân đi lại được thuận lợi, an toàn. Việc khắc phục dự kiến hoàn thành xong trước ngày 12/8/2018.

Sở Giao thông vận tải đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn và có biện pháp sử lý để đảm bảo tất cả các hộ dân sống và kinh doanh trên dọc tuyến đường không xả nước ra đường, gây hư hỏng nền, mặt đường.

Trên đây là trả lời câu hỏi của công dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái của Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn sự phản ánh của công dân Nguyễn Trọng Nghĩa và sự phối hợp của Cổng Thông tin điện tử tỉnh. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên (P/hợp);
- Ủy ban nhân dân xã An Thịnh (P/hợp);
- Ban QLDA BTĐB (T/hiện);
- Thanh tra Sở;
- Công ty TNHH Tiến Dũng (T/hiện);
- Lưu: VT, QLKCHTGT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Nhân Nghĩa**